


ANDAMIOS CON BARANDILLA
Y VISERA DE PROTECCIÓN
EN FASE DE CUBIERTAS Y
TERMINACIÓN DE ENFOSCADOS

ANDAMIOS CON BARANDILLA
Y VISERA DE PROTECCIÓN
EN FASE DE CUBIERTAS Y
TERMINACIÓN DE ENFOSCADOS

ANDAMIOS CON BARANDILLA
Y VISERA DE PROTECCIÓN
EN FASE DE CUBIERTAS Y
TERMINACIÓN DE ENFOSCADOS



PLANTA CUBIERTA (PLANA)
ADMINISTRACION

PLANTA CUBIERTA
CENTRO DE DIA

<div>FASE</div> <div>TERMINACIÓN DE ENFOSCADOS</div> <div>EN CERRAMIENTO Y VUELOS</div> <div>DE CUBIERTA</div> <div>PROTECCIONES COLECTIVAS</div> <div>ANDAMIOS TUBULARES</div> <div>PROTECCIONES INDIVIDUALES</div> <div>GUANTES</div> <div>CINTURÓN DE SEGURIDAD</div> <div>CASCO</div> <div>BOTAS</div>	<div>FASE</div> <div>CUBIERTA INCLINADA DE TEJAS</div> <div>PROTECCIONES COLECTIVAS</div> <div>ANDAMIOS TUBULARES</div> <div>ESCALERA DE TEJADOR</div> <div>PROTECCIONES INDIVIDUALES</div> <div>GUANTES</div> <div>CINTURÓN DE SEGURIDAD A CABLE</div> <div>EN CUMBRERA</div> <div>CASCO</div> <div>BOTAS</div>
--	--

EXPEDIENTE JVD/009 2 0 0 6	<div>ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE 2º FASE DE ACTUACIONES A REALIZAR EN LA FINCA "VILLA CARMELA" BARRADA DE PUENTE MAYORGA (SAN ROQUE)</div>
----------------------------------	--

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD		PLANO Nº 04
FASE ALBAÑILERÍA, PROTECCIONES COLECTIVAS CENTRO DE DIA		ESCALA 1/100
ARQUITECTO TÉCNICO: JAVIER VEGA DOMÍNGUEZ		FECHA ENERO 2010